

{extravote 16}

Активный HUB, USB 2.0, на 7 портов, с адаптером переменного тока.

{gallery}hub{/gallery}

Решает проблему подключения USB устройств и нехватки USB портов в вашем компьютере.

Все бы ничего, хаб как хаб. Вот только на одном компьютере заработал, а на другом никак, пишет, гад, что не может установить драйвера. На обоих компьютерах стоит Windows 7-64. И вот интересное решение для такой проблемы мы нашли, чужой опыт, но проверно и нам помогло.

Если на компьютере с Windows 7 не определяется USB устройство: появляется сообщение типа **"USB-драйвер не может быть установлен"**, а в диспетчере устройств также имеется неизвестное устройство (USB 2.0 Hub driver), к примеру, с желтым восклицательным знаком не нем.

Так вот в нашем случае, оказалось в Win 7 драйвер USB 2.0 относится к типу generic (generic system driver) и для своей работы никаких сторонних драйверов не требует. Т.е. драйвер уже зашит в системе, и его нужно просто каким-то образом переустановить.

Инструкция по переустановке драйвера контроллера USB 2.0. в Windows 7:

Найдите исходный драйвер USB 2.0 в папке: **Windows\system32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_XXXXX**

Если у вас есть похожие папки с отличием только в идентификационном номере, используйте более старую по дате.

Скопируйте все файлы с заменой в папку: **Windows\INF**

В диспетчере устройств удалите контроллер USB 2.0 Hub и обновите конфигурацию оборудования. После чего система спокойно найдет скопированный вами драйвер USB

USB 2.0 HUB High Speed на 7 портов

Автор: Administrator

16.04.2013 17:08 - Обновлено 16.04.2013 17:34

2.0

Полезная информация, думаю, что пригодится и для других устройств, которые не может распознать система. Если, конечно, ваше устройство исправно и к нему существуют драйвера встроенные в систему, но по непонятным нам причинам не работающие корректно!

Удачи вам!

{jcomments on}