

{extravote 30}

На известном сайте Aliexpress.com был приобретен телефон легенда **HTC Sensation**. Телефон достаточно шустрый, сделан аккуратно, просто герой своего времени. Но вот из всего рабочего функционала оказался не рабочим GPS.

Не рабочим GPS на HTC Sensation, оказался не случайным. Телефон оказался из партии телефонов Ref / Refurbished – телефон восстановленный на заводе изготовителе по причине возврата из торговой сети.

Разборка телефона показала отсутствие антенны GPS в самом аппарате. Ленивые китайцы просто ее не установили. И установить ее оказалось не таким уж легким делом, из-за особенностей конструкции данного аппарата, при сборке эта антенна все время норовит выскочить из ниши для нее.

Антенна покупалась на Aliexpress.com, оригинальная длиной - 97мм., 0.80\$/шт.

{gallery}htc/an{/gallery}

Предлагаю фото отчет по установке антенны, как она выглядит, как и куда ее ставить.

Инструкцию по разборке телефона можно посмотреть на сайте:

[pdacenter.ru/razborka/razborka-htc-sensation-htc-z710e](http://pdacenter.ru/razborka/razborka-htc-sensation-htc-z710e)

Единственно, обращаю внимание, на эту защелку, которую если не закрыть внутренняя крышка не станет ровно. Антенку нужно согнуть и уложить по схеме красной пунктирной линии как на фото.

## Не работает GPS на HTC Sensation, восстановление своими руками.

Автор: Administrator

22.02.2014 23:42 - Обновлено 09.03.2017 02:31

---



После чистки антенны GPS тест с ходу показал 8-10 км/ч. В дальнейшем телефон программка GPS test с ходу показал 8-10 км/ч.